

PROBLÈMES DE PEINTURES AU PLOMB

COMMENT FAIRE?



Etape 1 : Détecter

Analyseur plomb LPA-I pour des diagnostics sur site rapides, fiables & performants.

HydroROC
Surface Treatment Systems

Etape 2 : Corriger

Gamme HydroRoc, votre solution pour éliminer les peintures au plomb !



Avant



Après



Éliminer les risques d'exposition au plomb en 2 temps :

Étape 1 : Détecter le plomb avec l'analyseur plomb LPA-1

Un outil efficace et robuste pour des diagnostics sur site complets, rapides et fiables.

- Détection du plomb sur tous les supports et à travers tous types de revêtements
- Capacité de stockage des données : 4000 mesures
- Précision de mesure
- Logiciels d'exploitation de vos données

En savoir plus, rendez-vous sur www.protecinstruments.com

Étape 2 : Corriger en éliminant le plomb avec les décapants HydroRoc

La solution pour la dépollution et la protection de vos revêtements.

Le bon réflexe pour lutter contre les peintures au plomb et les risques d'exposition.

3 produits faciles à utiliser et performants à découvrir.

BIOSTRIP : préserver l'environnement sans renoncer à l'efficacité
Formule biodégradable – Sans danger pour l'utilisateur

EPP : faites le choix d'un produit performant sans vous ruiner
Barrière de protection durable, garantie 10 ans

DCX-1 : la solution professionnelle à vos problèmes de peintures au plomb
Enlève jusqu'à 30 couches en 1 application, efficace même sur les surfaces les plus difficiles

En savoir plus, rendez-vous sur www.hydoroc.com

Besoin de plus d'informations ou de conseils, contactez-nous au

01 69 32 01 00